

La Loseta Vinílica (VCT) libre de asbesto en el espesor nominal de 1.6 mm, es el recubrimiento ideal para el mercado residencial por su excelente calidad, facilidad de limpieza y resistencia al tráfico medio.

No se recomienda su uso en cocinas industriales, áreas donde se procesen alimentos, zonas industriales, quirófanos o en exteriores.

Losetas vinílicas

Descripción	Loseta
Tamaño	30.48 x 30.48cm
Espesor	1.6mm
Empaque	
Piezas por caja	45
m ² por caja	4.18 m ²
peso por caja	13.5 kg



Características técnicas con base en la norma ASTM F-1066

Descripción

Tamaño	Diferencia entre el largo y el ancho de la loseta. Uniones abiertas ó esquinas que no cuadren son evidentes si las losetas no tienen un tamaño uniforme.	Tolerancia de +/- 0,0406 mm (0,016 in) por cada 304,8 mm (1 ft) lineales. Método F-536
Espesor	Espesor total de la loseta	Tolerancia de +/- 0,127 mm (0,005 in) del espesor nominal. Método F-386.
Escuadría	Rectitud de los ángulos de la loseta. Aberturas por lados disperejos son evidentes si las losetas tienen una mala escuadría.	Inexactitud máxima de 0,254 mm (0,01 in). Método F-540.
Indentación	Resistencia de la loseta a presentar marcas bajo cargas continuas en un tiempo determinado.	De 0,152 a 0,381 mm (0,006 a 0,015 in) a 25°C (77°F) por un minuto. Método F-142

Colocación

Una buena instalación resalta los beneficios de nuestro producto como son apariencia y durabilidad. La colocación es responsabilidad de la empresa o persona que contrate para ello y es necesario tomar en cuenta los siguientes puntos: Piso firme y plano, libre de depresiones, grietas o escamas, grasa, aceites, polvo, cera, agua o productos químicos de acuerdo a ASTM F-710, humedad relativa máxima de 3 %. Aplique la cantidad adecuada de pegamento de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Mantenimiento

Una buena apariencia y duración en la loseta vinílica se logran mediante un mantenimiento adecuado. Encerar la loseta una vez al mes o cuando se requiera, según el nivel de tráfico que se tenga. Para realizar el encerado es necesario despejar y limpiar el área, aplicar de 1 a 3 capas de cera libre de pulido, dejando secar de 20 a 45 entre capas. No pisar la loseta hasta después de un par de horas. Para la limpieza diaria, barrer y trapear con la mezcla de agua y jabón neutro.

