

Especificaciones

| Descripción | Piedra y Alfombra | |
|-------------------------|--------------------|--------|
| Tamaño | 45.7 x 45.7 cm | |
| Espesor | | |
| Espesor Total | 3.1 mm | 2.0 mm |
| Espesor capa de uso | 0.5 mm | 0.3 mm |
| Empaque | | |
| Piezas por caja | 12 | |
| m ² por caja | 2.5 m ² | |
| peso por caja | 12.5 kg 9.7 kg | |



Características

Descripción

| | |
|-------------------------------|--|
| Clase y Tipo | Clase 3, Tipo B / - ASTM F 1700 34 / 43 - EN 685 |
| Resistencia al Fuego | Clase 1, mayor o igual a 0.45 watts/cm ² - ASTM E 648 |
| Flamabilidad | menor a 450 - ASTM E 662 |
| Resistencia a Químicos | Sin cambio significativo - ASTM F 925 |

Limpieza y Mantenimiento

La superficie del firme debe estar plana, sin irregularidades, grietas o aberturas. Seca, libre de humedad, polvo, grasa o suciedad. Se debe asegurar que el PH este entre 7 y 9, y que la humedad relativa máxima sea de 3%. Valores fuera de estos límites ocasionarán pérdida de adhesión en el pegamento y delaminación y alabeo del piso.

El pegamento que se utiliza para pegar el piso multicapa Accufloors es el látex 2060 base agua y se aplica con llana dentada de 1/8 de pulgada de la forma acostumbrada para loseta Vinílica de 3.1 mm.

Para este piso es necesario dejar secar el pegamento de 30 a 45 minutos, dependiendo de las condiciones ambientales para poder realizar la colocación y evitará, con esto, problemas de delaminación y alabeo. Un tiempo mayor de secado será necesario para áreas sin ventilación, húmedas o frías.

Durante la instalación del piso es importante unir perfectamente los extremos de las piezas y no dejar separaciones entre éstas para evitar que el polvo y la suciedad se quede en estos espacios dando un mal aspecto y propiciando que penetre la humedad, la cual, provocará delaminación y alabeo del piso.

La limpieza del área se realiza 24 horas después de la instalación. Se recomienda lavar y tallar con cepillo o fibra suave o lavadora automática y un agua jabonosa (jabon neutro) la manchas y residuos de pegamento, lavar el área para eliminar residuos de suciedad o jabón, dejar ventilar hasta que el piso esté perfectamente seco.

Después de la limpieza, se recomienda aplicar una capa de recubrimiento UltraMax. Aplicar de 6 a 8 disparos de recubrimiento por m² y humectar con un trapo limpio y húmedo o agregar una porción generosa de recubrimiento en una cubeta con un cuarto de agua y trapear con una jerga o mechedo limpio de la forma acostumbrada. Dejar ventilar por aproximadamente 30 minutos hasta que el piso esté completamente seco. No es necesario pulir.

Limpiar con mop seco el polvo y trapear con jerga limpia y húmeda. Se recomienda tallar con cepillo o fibra verde y un poco de agua jabonosa las manchas profundas.

La Línea AccuStone[®] brinda la apariencia de piedras.



La Línea AccuCarpet[®] brinda la apariencia de alfombras.

